?

????????? ??????? (welder TYPE39) TYPE-39 Sumitomo





USB, ??????? 5,6", BU-66S (100 ??????), 150x150x150??, 2,8 ??

???????: ??? ????????
????:
???? ?? ???????:

????: 900000,00 ???.

??????? ?????? ?? ????? ??????

??????????????: Sumitomo

????????

???????????? ????? ??????? ??? ?????? ?????????? ??????? SumitomoType-39. ?? ???????? ? ???? ??? ?????? ?????????????? ?

????????, ???????????? ?????????????? ????????? ?????????, ? ??? ?? ???????? ????? ????? ??????? ??? ????? ??????????,

??????? ? ???????????? ?????? ??? ??????? ????.

Type-39 ??????? ????? ?????????????????? ??????? ??? ??????????? ? ???????? ?????????? ?????? ???????, ??? ???????????

????????? ???????? ???????????? ??????????? ???????? ?????????? ???????. ????????? ??????? ??????????, ??????? ??????????

?????? ? ??????????? ????????????? ????? ???????? ?????? ??? ????????????? ??????????. ??? ???????? ?????? ??????? ??????????

???????? ????? ??? ??????? ????????? ???????????? ? ??????????? ?? ???????????? ? ???????? ?????????. ????? ?????? ?? ?????

?????????????? ??????? ????????? ?? 200 ?????? ??????/???????????. ? ???????? ??????????? ??????????? ??????? ???????,

??????????? ??????? ?????? ??????? ? ???????? ????????.

?????????? ???????? ??????? ?????????? ? ????????? ???????? ?????? ?????? ??????????? ??????????? ?????? ??????? ????????? ??????? (HDCM - High-resolution Direct Core Monitoring), ?????? ??????????? ????? ?????? ???????????, ? ??? ????????? ??? ?????? ???????????????? ?????????. ? ??? ?? ???????? AIAS ??? ?????? ??????? ? ??????? ???????????????.

???????????:

- ?????????????? ?????????? ????;

- ??????? ???????? ???????;

- ????????????????? ????????? ?? 70%;

- ??? ???????????????? ???? ??? ??????????? ????;

- ???????????????? 5.6" ??????? ??-??????? ? 320 ??????? ???????????;

- 200 ?????? ?????? ??????/?????? ?? ?????? ????????????;

- ????????? ??? ?????? ?????? ? ?????? ????;

- ????????? ??????? ? ????? ????????.

??????????? ????????????:

- ????????? ??????? TYPE-39;

- ???? ???????/???????? ?????????? ??? ???????????? PS-66;

- ??????? ???? ???????;

- ????? ??? ????;

- ???? ??? ??????? ???????????? BCC-65;

- ???????? ????????? ER-10;

- ??????????? (4500 ??? - 100 ??????; 9000 ??? - 200 ??????) BU-66S (4500???);

- ???? ??? ??????????? ? ?????????????? ????????????? PC-V66;

- ???????????? ??????????? ?????????? ??????? FC-6S-C;

- ???????? JR-25;

- ??????????? ?? ???????????? (???????, ??????????);

- ??????? ???????????;

- ??????? ??? ????????? ? ????????.

??????????? ??????????????:

1. ???? ???????.

1.1. ????????? ?????????? ???????:

- SMF;

- MMF;

- DSF;

- NZ-DSF;

- CSF;

- ??????????? ???????.

1.2. ????????/????????: 250 ~ 900 ???/80 ~ 150 ???.

1.3. ????? ??????????? ???????: 8 ~ 16 ?? (250 ???), 16 ?? (???? > 250 ???).

2. ?????????.

2.1. ??????? ??????:

- 0,02 ?? (SMF);

- 0,01 ?? (??F);

- 0,05 ?? (DSF&NZDSF).

2.2. ???????? ?????? ??????: ± 0,02 ??.

2.3. ??????????? ?????????: -70 ??.

2.4. ????? ?????? ????????: ~ 9 ??? (??????? ?????).

2.5. ????? ??????????? ????????: ~ 35 ??? (???? 40 ??).

3. ???????.

3.1. ???????? ??????: 0 - 15 ??, ??? 0,1 ??.

3.2. ???? ?? ?????????: ??????????? (200 ??.).

3.3. ?????????: ?? 48 ??? ?????? ??????? ? ?? 20 ??? ???????????.

3.4. ???? ????: ??????????????.

3.5. ?????: 16 ??????.

4. ????? ??????.

4.1. TFT ??????? ??-??????? 5,6" ? 320-??????? ???????????.

4.2. ??????: ?? 10000 ??????.

4.3. ?????????: USB Type-B.

4.4. ??????????: ? ????????? NTSC.

5. ??????? ???????.

5.1. ???????????: - 10 ~ + 50 °C.

5.2. ?????????: 95% (??? ???????????).

5.3. ?????? ??? ??????? ????: 0 ~ 5000 ?.

5.4. ??????????? ????????: - 40 + 70 °C.

6. ????????, ??? ? ???????.

6.1. ????????: 150 (?????) x 150 (??????) x 150 (??????) ??.

6.2. ???: 2,8 ?? ? ?????? ???????.

6.3. ???????:

- ?????????? 100 - 240 ? (50/60 ??);

- ?????????? 10 - 15,5 ?, 8 ?.

??????

??? ??????? ?? ???? ??????.